

# ORION TOUCH チャージャーシリーズ用 PC モニターソフト インストールガイド

●ソフトウェアのインストールと起動 ※このインストールガイドは Windows XP を例に説明しております。

① 圧縮ファイルを解凍し開いたフォルダのインストールファイル (例 :Team Orion [2012-03-29].exe) を実行


② 「Next」 をクリック



③ 「I agree to the terms of this license agreement」 を選択し 「Next」 をクリック



④ 「Next」 をクリック



⑤ 「Next」 をクリック



⑥ 「Next」 をクリック



⑦ 「Finish」 をクリック




⑧ コンピューターの再起動を求められるが USB ドライバーのインストールを行うので 「いいえ (N)」 をクリック



⑨ 「Install」 をクリックして USB ドライバーをインストール




⑩ 「OK」 のクリックでインストール完了 ※パソコンを再起動してください。



⑪ デスクトップに作成された 「Charger Monitor」 のショートカットからソフトウェアを起動



⑫ 充電器本体の底面にある 12 桁の英数字を入力し 「Register」 をクリック




※最初の起動時のみ承認が必要

⑬ 「OK」 のクリックで承認完了



※もう一度デスクトップのショートカットからソフトウェアを起動

⑭ PC モニターソフトが起動



● 充電器とパソコンの接続

充電器に付属の USB ケーブルでパソコン本体と充電器本体を接続します。  
※初めてパソコンと充電器を接続した際は USB ドライバーがインストールされます。

＜測定中の画面＞  
充電又は放電を開始すると自動的に測定画面が表示されます。

