



取扱説明書表記に誤りがあります。組立てる前に必ずこの補足説明書をお読みください。
Please use these supplementary instructions in conjunction with the manual included in your kit.

ページ15 Page15

7 ステアリングロッド
Steering Rod

誤 WRONG

約31.5mm
approx. 31.5mm

161

7 No. 4

⑪ 4.8mm ボールエンド(中)
Ball End (Medium) 2

⑫ 5.8mm ボールエンド
Ball End 2

⑭ ステアリングロッド
Steering Rod 2

⑮ ミゾのある方が逆ネジ。
The Side with groove is reverse screw.



正 CORRECT

約31.5mm
approx. 31.5mm

161

7 No. 4

⑪ 4.8mm ボールエンド(中)
Ball End (Medium) 4

⑭ ステアリングロッド
Steering Rod 2

⑮ ミゾのある方が逆ネジ。
The Side with groove is reverse screw.

ページ38 Page 38

分解図のパーツ番号も、LA43→UM112に変更となります。
The exploded view will also be changed accordingly (LA43 → UM112)